

Stairs CE_442

ابدأ التعلم الآن

Steps of Solution in RC-2



خطوات الحل بشكل عام: (Procedure)

LL if not given: LL = 2 in residential building LL = 3 in commercial building

- 2 Mu (KN.M)= by statical system
- d = ts cover 2 or 3 cm
- $R_u = \frac{Mu * 10^3}{b * d^2}$ between (1-10 mpa)
- 5 ρ % = from table
- 6 $A_s = \max \text{ of } \rightarrow A_s = \frac{\rho \%}{100} * b * d$ $\rightarrow A_{s min} = \frac{0.33}{100} * b * d$ (قانون اقل نسبة حديد من الكود)





(قانون نسبة الحديد الي بحسبها)


 \rightarrow A_{s min} = 0.0018 * b * t_s (shrinkage & temperature قانون)


ф	Ф 10	Ф 12	Ф 14	Ф 16	Ф 18
A _b (cm ²)	0.79	1.13	1.54	2	2.55




Types of stairs













Types of stairs








أكبر تخانة ممكن استخدمها لكي أضع طبقة حديد واحدة هي 20 cm






One way & Two-way system







one statical system

 $Ln \le 4.8$ can be one way (ال 4.8 ليست من ضمن القانون ولكن رقم من الواقع العملي $t = \frac{Ln \le 4.8}{24} \le 20$ cm

الطول الصافي من وجه الكمرة الى وجه الكمرة، الطول الى سوف يمشى فيه الحمل = Ln الطول من خط المحور الى خط المحور = Center to center الدرج الى يجى على شكل حرف C and L ليمكن ان يكون One way



الاتصالية Continuity



يهمنى معرفة الاتصالية لحساب السماكة



الاتصالية اعرفها من رأس السهم






Factor can be

24 if one end continuous

28 if both end continuous


20 if simply supported






معرفة نوع النظام و طريقة رسم الأسهم One or Two-way system







أولا ببدأ بالمحور تبع ال flight من وجه الكمرة الى وجه الكمرة If less than 4.8 use one way (Because it's easier) If more than 4.8 use two way


> > طبعا الأسهم هي حتكون الطول Ln



طريقة رسم الأسهم Two-way system




في حالة كان الدرج على شكل حرف L or U كيف يمكن رسم الأسهم !!



أشوف الطول الصافي (من وجه الكمرة الى وجه الكمرة) باتجاه x و اتجاه y و الطول الأقصر (الحامل) برسم عليه سهم من الوجه الى الوجه و الأطول حيكون هو المحمول

الجزء القصير هو الأقوى لذلك سوف يكون هو الحامل، أما الجزء الطويل سوف يكون هو المحمول لأنه أضعف





Loads



$$Wu_1 = 1.2[(0.W=t*25) + (F.L=1.5) + (F.C=1)] + 1.6[LL]$$
 For Landing

$$Wu_2 = 1.2[(0.W = (\frac{t}{\cos\theta} + \frac{Riser}{2} *25)) + (F.L=1.5) + (F.C=1)] + 1.6[LL]$$
 For Flight

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{Riser}{Run}\right)$$
, [Run = 2 * Riser], Almost = θ = 26.57



Statical System & Moment





ابدأ الحل دائما من الجزء المحمول، لكي أتجنب اللخبطة بالرياكشن



Statical System دائما يبدأ و يتنهي من السنتر الى السنتر













Statical System & Moment
















Statical System & Moment






Approximate Method to calculate the moment









الزبدة




- 1 أشوف الطول الصافي تبع محور Y and X.
- الاتجاه الاقصر حيكون الحمل (السهم) من وجه الكمرة الى وجه الكمرة وهذا سوف يكون الحامل، أما الاتجاه الاطول حيكون هو المحمول و الحمل (السهم) حيكون من وجه الكمرة الى التقاءه بالسهم تبع المحور القصير.
 - انتهينا من طول المحاور و صار عندنا الان طول حمل (سهم)، أحسب السماكة على الجزء الى فيه الحمل (السهم) الأطول.
 - احسب اللود Wu1 & Wu2 ثم اشوف الاتجاه المطلوب مني تصميمه (ممكن يكون الاتجاهين)، ثم ابدأ ب Statical System ثم احسب Moment.
 - بعد ما طلعت المومنت اقوم بتصميم الجزء المطلوب (حساب حديد تسليح) وعدد الأسياخ، ثم اقوم برسم تفاصيل التسليح للقطاع او الجزء الذي صممته.



RFT & Drawing (One-Way RFT)







مهم: التسليح الرئيسي دائما تحت، و التسليح الثانوي فوق.



RFT & Drawing (Two-Way RFT)













فر فلوسك





تعليم_إلكتروني























دوافير